

臺北市校園漏電斷路器檢核表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學 校舍名稱：忠孝樓 樓層：1~4	檢核日期	115.6.17
		檢核人員	組長蔡翔宇

檢核項目	檢核重點	法規依據	檢核結果	異常紀錄/後續改善措施 (不合格或未安裝位置)
一、工程	建築或工程興建之臨時用電設備。	第87條第2項 第1款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
二、公共區域	游泳池、噴水池、生態池等場所之水中及周邊用電器具。	第87條第2項 第5款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	內外水槽外緣一・八米範圍內之插座分路	第87條第2項 第7款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	由室內引至室外裝設之插座分路及室外之用電器具。	第87條第2項 第12款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	監視器均依規定接電源
	公共廁所之插座分路	第87條第2項 第15款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
三、設備	沉水式用電器具及戶外電氣設備。 (如：抽水馬達、照明燈具等)	第87條第2項 第8款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	地下室沉水馬達已安裝漏電斷路器
	飲水機分路但飲水機內部已裝設漏電斷路器者，不在此限	第87條第2項 第5款	☒ 合格 ☐ 不合格	飲水機內部已安裝漏電斷路器
	公共浴室之電熱水器分路及浴室插座分路。但電熱水器內部已裝設漏電斷路器者，不在此限。	第87條第2項 第6款	☒ 合格 ☐ 不合格	
	裝設在金屬桿或金屬構架，或對地電壓超過一百五十伏特之路燈	第87條第2項 第9款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	機車、汽車、荷花池探照燈均依規定裝設
	牌樓、裝飾彩燈、戶外燈具、戶外型顯示屏幕、戶外型跑馬燈等。	第87條第2項 第11款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	警衛室牆面大型顯示螢幕
	非消防用之電動門及電動鐵捲門之分路。	第87條第2項 第14款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	機車電動門及電動鐵門均依規定拉獨立線路
四、維護與測試	各漏電斷路器「測試 (TEST)」按鈕並定期測試 (每季一次)，跳脫後可正常復歸，無延遲或卡滯		☒ 合格 ☐ 不合格	測試無異常

檢核人員：

組長蔡翔宇

單位主管：

教師兼
總務主任黃燕茹

臺北市校園漏電斷路器檢核表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學 校舍名稱：仁愛樓 樓層：1~3	檢核日期	115.6.17
		檢核人員	組長蔡翔宇

檢核項目	檢核重點	法規依據	檢核結果	異常紀錄/後續改善措施 (不合格或未安裝位置)
一、工程	建築或工程興建之臨時用電設備。	第87條第2項第1款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
二、公共區域	游泳池、噴水池、生態池等場所之水中及周邊用電器具。	第87條第2項第5款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	荷花池開關為專用電路且測試正常
	內外水槽外緣一・八米範圍內之插座分路	第87條第2項第7款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	由室內引至室外裝設之插座分路及室外之用電器具。	第87條第2項第12款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	監視器均依規定接電源
	公共廁所之插座分路	第87條第2項第15款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
三、設備	沉水式用電器具及戶外電氣設備。(如：抽水馬達、照明燈具等)	第87條第2項第8款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	地下室沉水馬達已安裝漏電斷路器
	飲水機分路但飲水機內部已裝設漏電斷路器者，不在此限	第87條第2項第5款	☒ 合格 ☐ 不合格	飲水機內部已安裝漏電斷路器
	公共浴室之電熱水器分路及浴室插座分路。但電熱水器內部已裝設漏電斷路器者，不在此限。	第87條第2項第6款	☒ 合格 ☐ 不合格	
	裝設在金屬桿或金屬構架，或對地電壓超過一百五十伏特之路燈	第87條第2項第9款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	探照燈依規定裝設
	牌樓、裝飾彩燈、戶外燈具、戶外型顯示屏幕、戶外型跑馬燈等。	第87條第2項第11款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	非消防用之電動門及電動鐵捲門之分路。	第87條第2項第14款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
四、維護與測試	各漏電斷路器「測試 (TEST)」按鈕並定期測試 (每季一次)，跳脫後可正常復歸，無延遲或卡滯		☒ 合格 ☐ 不合格	測試無異常

檢核人員：

組長蔡翔宇

單位主管：

教師兼總務主任黃燕如

臺北市校園漏電斷路器檢核表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學 校舍名稱：信義樓 樓層：1~3	檢核日期	115.6.17
		檢核人員	組長蔡翔宇

檢核項目	檢核重點	法規依據	檢核結果	異常紀錄/後續改善措施 (不合格或未安裝位置)
一、工程	建築或工程興建之臨時用電設備。	第87條第2項第1款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
二、公共區域	游泳池、噴水池、生態池等場所之水中及周邊用電器具。	第87條第2項第5款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	內外水槽外緣一・八米範圍內之插座分路	第87條第2項第7款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	由室內引至室外裝設之插座分路及室外之用電器具。	第87條第2項第12款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	監視器均依規定接電源
	公共廁所之插座分路	第87條第2項第15款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
三、設備	沉水式用電器具及戶外電氣設備。(如：抽水馬達、照明燈具等)	第87條第2項第8款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	飲水機分路但飲水機內部已裝設漏電斷路器者，不在此限	第87條第2項第5款	☒ 合格 ☐ 不合格	飲水機內部已安裝漏電斷路器
	公共浴室之電熱水器分路及浴室插座分路。但電熱水器內部已裝設漏電斷路器者，不在此限。	第87條第2項第6款	☒ 合格 ☐ 不合格	廚房熱水器有裝設；幼廁電熱水器內部已裝設
	裝設在金屬桿或金屬構架，或對地電壓超過一百五十伏特之路燈	第87條第2項第9款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	牌樓、裝飾彩燈、戶外燈具、戶外型顯示屏幕、戶外型跑馬燈等。	第87條第2項第11款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	非消防用之電動門及電動鐵捲門之分路。	第87條第2項第14款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
四、維護與測試	各漏電斷路器「測試 (TEST)」按鈕並定期測試 (每季一次)，跳脫後可正常復歸，無延遲或卡滯		☒ 合格 ☐ 不合格	測試無異常

檢核人員：

組長蔡翔宇

單位主管：

教師黃燕茹
總務主任黃燕茹

臺北市校園漏電斷路器檢核表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學 校舍名稱：和平樓 樓層：1~4	檢核日期	115.6.17
		檢核人員	組長蔡翔宇

檢核項目	檢核重點	法規依據	檢核結果	異常紀錄/後續改善措施 (不合格或未安裝位置)
一、工程	建築或工程興建之臨時用電設備。	第87條第2項 第1款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
二、公共區域	游泳池、噴水池、生態池等場所之水中及周邊用電器具。	第87條第2項 第5款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	內外水槽外緣一・八米範圍內之插座分路	第87條第2項 第7款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	由室內引至室外裝設之插座分路及室外之用電器具。	第87條第2項 第12款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	監視器均依規定接電源
	公共廁所之插座分路	第87條第2項 第15款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
三、設備	沉水式用電器具及戶外電氣設備。 (如：抽水馬達、照明燈具等)	第87條第2項 第8款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	飲水機分路但飲水機內部已裝設漏電斷路器者，不在此限	第87條第2項 第5款	☒ 合格 ☐ 不合格	飲水機內部已安裝漏電斷路器
	公共浴室之電熱水器分路及浴室插座分路。但電熱水器內部已裝設漏電斷路器者，不在此限。	第87條第2項 第6款	☒ 合格 ☐ 不合格	幼廁電熱水器內部已裝設
	裝設在金屬桿或金屬構架，或對地電壓超過一百五十伏特之路燈	第87條第2項 第9款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	牌樓、裝飾彩燈、戶外燈具、戶外型顯示屏幕、戶外型跑馬燈等。	第87條第2項 第11款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	非消防用之電動門及電動鐵捲門之分路。	第87條第2項 第14款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
四、維護與測試	各漏電斷路器「測試 (TEST)」按鈕並定期測試 (每季一次)，跳脫後可正常復歸，無延遲或卡滯		☒ 合格 ☐ 不合格	測試無異常

檢核人員：

組長蔡翔宇

單位主管：

教師兼主任 曾燕如
總務主任 曾燕如

臺北市校園漏電斷路器檢核表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學 校舍名稱：莊敬樓 樓層：1~4	檢核日期	115.6.17
		檢核人員	組長蔡翔宇

檢核項目	檢核重點	法規依據	檢核結果	異常紀錄/後續改善措施 (不合格或未安裝位置)
一、工程	建築或工程興建之臨時用電設備。	第87條第2項 第1款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
二、公共區域	游泳池、噴水池、生態池等場所之水中及周邊用電器具。	第87條第2項 第5款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	內外水槽外緣一・八米範圍內之插座分路	第87條第2項 第7款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	由室內引至室外裝設之插座分路及室外之用電器具。	第87條第2項 第12款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	監視器均依規定接電源
	公共廁所之插座分路	第87條第2項 第15款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
三、設備	沉水式用電器具及戶外電氣設備。 (如：抽水馬達、照明燈具等)	第87條第2項 第8款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	飲水機分路但飲水機內部已裝設漏電斷路器者，不在此限	第87條第2項 第5款	☒ 合格 ☐ 不合格	飲水機內部已安裝漏電斷路器
	公共浴室之電熱水器分路及浴室插座分路。但電熱水器內部已裝設漏電斷路器者，不在此限。	第87條第2項 第6款	☒ 合格 ☒ 不合格	
	裝設在金屬桿或金屬構架，或對地電壓超過一百五十伏特之路燈	第87條第2項 第9款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	牌樓、裝飾彩燈、戶外燈具、戶外型顯示屏幕、戶外型跑馬燈等。	第87條第2項 第11款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	非消防用之電動門及電動鐵捲門之分路。	第87條第2項 第14款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	電動鐵門均依規定拉獨立線路
四、維護與測試	各漏電斷路器「測試 (TEST)」按鈕並定期測試 (每季一次)，跳脫後可正常復歸，無延遲或卡滯		☒ 合格 ☐ 不合格	測試無異常

檢核人員：

組長蔡翔宇

單位主管：

教師黃燕茹
總務主任黃燕茹

臺北市校園漏電斷路器檢核表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學 校舍名稱：自強樓 樓層：1~3	檢核日期	115.6.17
		檢核人員	組長蔡翔宇

檢核項目	檢核重點	法規依據	檢核結果	異常紀錄/後續改善措施 (不合格或未安裝位置)
一、工程	建築或工程興建之臨時用電設備。	第87條第2項第1款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
二、公共區域	游泳池、噴水池、生態池等場所之水中及周邊用電器具。	第87條第2項第5款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	內外水槽外緣一・八米範圍內之插座分路	第87條第2項第7款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	由室內引至室外裝設之插座分路及室外之用電器具。	第87條第2項第12款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	監視器均依規定接電源
	公共廁所之插座分路	第87條第2項第15款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
三、設備	沉水式用電器具及戶外電氣設備。(如：抽水馬達、照明燈具等)	第87條第2項第8款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	飲水機分路但飲水機內部已裝設漏電斷路器者，不在此限	第87條第2項第5款	☒ 合格 ☐ 不合格	飲水機內部已安裝漏電斷路器
	公共浴室之電熱水器分路及浴室插座分路。但電熱水器內部已裝設漏電斷路器者，不在此限。	第87條第2項第6款	☒ 合格 ☐ 不合格	
	裝設在金屬桿或金屬構架，或對地電壓超過一百五十伏特之路燈	第87條第2項第9款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	牌樓、裝飾彩燈、戶外燈具、戶外型顯示屏幕、戶外型跑馬燈等。	第87條第2項第11款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	非消防用之電動門及電動鐵捲門之分路。	第87條第2項第14款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
四、維護與測試	各漏電斷路器「測試 (TEST)」按鈕並定期測試 (每季一次)，跳脫後可正常復歸，無延遲或卡滯		☒ 合格 ☐ 不合格	測試無異常

檢核人員：

組長蔡翔宇

單位主管：

教師蔡世萍

臺北市校園漏電斷路器檢核表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學 校舍名稱：力行樓 樓層：1~4	檢核日期	115.6.17
		檢核人員	組長蔡翔宇

檢核項目	檢核重點	法規依據	檢核結果	異常紀錄/後續改善措施 (不合格或未安裝位置)
一、工程	建築或工程興建之臨時用電設備。	第87條第2項 第1款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
二、公共區域	游泳池、噴水池、生態池等場所之水中及周邊用電器具。	第87條第2項 第5款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	內外水槽外緣一・八米範圍內之插座分路	第87條第2項 第7款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	由室內引至室外裝設之插座分路及室外之用電器具。	第87條第2項 第12款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	監視器均依規定接電源
	公共廁所之插座分路	第87條第2項 第15款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
三、設備	沉水式用電器具及戶外電氣設備。 (如：抽水馬達、照明燈具等)	第87條第2項 第8款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	飲水機分路但飲水機內部已裝設漏電斷路器者，不在此限	第87條第2項 第5款	☒ 合格 ☐ 不合格	飲水機內部已安裝漏電斷路器
	公共浴室之電熱水器分路及浴室插座分路。但電熱水器內部已裝設漏電斷路器者，不在此限。	第87條第2項 第6款	☒ 合格 ☐ 不合格	
	裝設在金屬桿或金屬構架，或對地電壓超過一百五十伏特之路燈	第87條第2項 第9款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	牌樓、裝飾彩燈、戶外燈具、戶外型顯示屏幕、戶外型跑馬燈等。	第87條第2項 第11款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	非消防用之電動門及電動鐵捲門之分路。	第87條第2項 第14款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	電動鐵門均依規定拉獨立線路
四、維護與測試	各漏電斷路器「測試 (TEST)」按鈕並定期測試 (每季一次)，跳脫後可正常復歸，無延遲或卡滯		☒ 合格 ☐ 不合格	測試無異常

檢核人員：

單位主管：

教師兼
總務主任黃燕茹

組長蔡翔宇

臺北市校園漏電斷路器檢核表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學 校舍名稱：實踐樓 樓層：1~3	檢核日期	115.6.17
		檢核人員	組長蔡翔宇

檢核項目	檢核重點	法規依據	檢核結果	異常紀錄/後續改善措施 (不合格或未安裝位置)
一、工程	建築或工程興建之臨時用電設備。	第87條第2項第1款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
二、公共區域	游泳池、噴水池、生態池等場所之水中及周邊用電器具。	第87條第2項第5款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	內外水槽外緣一・八米範圍內之插座分路	第87條第2項第7款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	由室內引至室外裝設之插座分路及室外之用電器具。	第87條第2項第12款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	監視器均依規定接電源
	公共廁所之插座分路	第87條第2項第15款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
三、設備	沉水式用電器具及戶外電氣設備。(如：抽水馬達、照明燈具等)	第87條第2項第8款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	飲水機分路但飲水機內部已裝設漏電斷路器者，不在此限	第87條第2項第5款	☒ 合格 ☐ 不合格	飲水機內部已安裝漏電斷路器
	公共浴室之電熱水器分路及浴室插座分路。但電熱水器內部已裝設漏電斷路器者，不在此限。	第87條第2項第6款	☒ 合格 ☐ 不合格	
	裝設在金屬桿或金屬構架，或對地電壓超過一百五十伏特之路燈	第87條第2項第9款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	牌樓、裝飾彩燈、戶外燈具、戶外型顯示屏幕、戶外型跑馬燈等。	第87條第2項第11款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	非消防用之電動門及電動鐵捲門之分路。	第87條第2項第14款	☒ 已安裝 ☒ 未安裝	電動鐵門均依規定拉獨立線路
四、維護與測試	各漏電斷路器「測試 (TEST)」按鈕並定期測試 (每季一次)，跳脫後可正常復歸，無延遲或卡滯		☒ 合格 ☐ 不合格	測試無異常

檢核人員：

組長蔡翔宇

單位主管：

教師兼黃燕茹
總務主任

臺北市校園漏電斷路器檢核表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學 校舍名稱：明德樓 樓層：1~4	檢核日期	115.6.17
		檢核人員	組長蔡翔宇

檢核項目	檢核重點	法規依據	檢核結果	異常紀錄/後續改善措施 (不合格或未安裝位置)
一、工程	建築或工程興建之臨時用電設備。	第87條第2項 第1款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
二、公共區域	游泳池、噴水池、生態池等場所之水中及周邊用電器具。	第87條第2項 第5款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	內外水槽外緣一・八米範圍內之插座分路	第87條第2項 第7款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	由室內引至室外裝設之插座分路及室外之用電器具。	第87條第2項 第12款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	監視器均依規定接電源
	公共廁所之插座分路	第87條第2項 第15款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
三、設備	沉水式用電器具及戶外電氣設備。 (如：抽水馬達、照明燈具等)	第87條第2項 第8款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	沉水馬達已裝斷路器
	飲水機分路但飲水機內部已裝設漏電斷路器者，不在此限	第87條第2項 第5款	☒ 合格 ☐ 不合格	飲水機內部已安裝漏電斷路器
	公共浴室之電熱水器分路及浴室插座分路。但電熱水器內部已裝設漏電斷路器者，不在此限。	第87條第2項 第6款	☒ 合格 ☐ 不合格	
	裝設在金屬桿或金屬構架，或對地電壓超過一百五十伏特之路燈	第87條第2項 第9款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	探照燈均依規定裝設
	牌樓、裝飾彩燈、戶外燈具、戶外型顯示屏幕、戶外型跑馬燈等。	第87條第2項 第11款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	非消防用之電動門及電動鐵捲門之分路。	第87條第2項 第14款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	電動鐵門均依規定拉獨立線路
四、維護與測試	各漏電斷路器「測試 (TEST)」按鈕並定期測試 (每季一次)，跳脫後可正常復歸，無延遲或卡滯		☒ 合格 ☐ 不合格	測試無異常

檢核人員：

單位主管：

組長蔡翔宇

總務主任黃燕茹

臺北市校園漏電斷路器檢核表

114年10月29日第一次修訂

檢核資料	單位/班級：臺北市信義區光復國民小學 校舍名稱：光復樓 樓層：1~4	檢核日期	115.6.17
		檢核人員	組長蔡翔宇

檢核項目	檢核重點	法規依據	檢核結果	異常紀錄/後續改善措施 (不合格或未安裝位置)
一、工程	建築或工程興建之臨時用電設備。	第87條第2項第1款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
二、公共區域	游泳池、噴水池、生態池等場所之水中及周邊用電器具。	第87條第2項第5款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	內外水槽外緣一・八米範圍內之插座分路	第87條第2項第7款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	由室內引至室外裝設之插座分路及室外之用電器具。	第87條第2項第12款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	監視器均依規定接電源
	公共廁所之插座分路	第87條第2項第15款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
三、設備	沉水式用電器具及戶外電氣設備。(如：抽水馬達、照明燈具等)	第87條第2項第8款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	飲水機分路但飲水機內部已裝設漏電斷路器者，不在此限	第87條第2項第5款	☒ 合格 ☐ 不合格	飲水機內部已安裝漏電斷路器
	公共浴室之電熱水器分路及浴室插座分路。但電熱水器內部已裝設漏電斷路器者，不在此限。	第87條第2項第6款	☒ 合格 ☐ 不合格	淋浴間電熱水器內部已裝設。
	裝設在金屬桿或金屬構架，或對地電壓超過一百五十伏特之路燈	第87條第2項第9款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
	牌樓、裝飾彩燈、戶外燈具、戶外型顯示屏幕、戶外型跑馬燈等。	第87條第2項第11款	☒ 已安裝 ☐ 未安裝	走廊大型螢幕均裝設獨立插座。
	非消防用之電動門及電動鐵捲門之分路。	第87條第2項第14款	☐ 已安裝 ☒ 未安裝	
四、維護與測試	各漏電斷路器「測試 (TEST)」按鈕並定期測試 (每季一次)，跳脫後可正常復歸，無延遲或卡滯		☒ 合格 ☐ 不合格	測試無異常

檢核人員：

單位主管：

組長蔡翔宇

教師兼黃燕茹
總務主任